



**BILANȚ DE MEDIU  
UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUȚA**

**REZUMAT la BILANTUL DE MEDIU NIVEL I+II  
si RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I+II**

**Denumirea unitatii (adresa, telefon, fax)**

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Minieră Târgu Jiu – Unitatea Minieră de Cariere Motru – Sector Roșiuța, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J18/311/2012 și cod de înregistrare fiscală 30267310, cu sediul în Sat Roșiuța, Municipiul Motru, Județ Gorj, tel. 0374175005, fax 0253410035, reprezentată prin domnul Constantin David în calitate de Șef UMC Motru

**Domenii de analiza (utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia)**

***Localizarea administrativ-teritorială și geografică, accesul la perimetru de exploatare si cele mai apropiate orase***

Din punct de vedere teritorial-administrativ, cariera Rosiuta este situata pe teritoriul comunelor Matasari, Slivilesti, Ciuperceni si Orasul Mortru din județul Gorj, intre valea paraului Plostina si valea paraului Runcurel, fiind delimitat astfel:

- la nord, de DN 67 si haldele Rogoaze si Potangu;
- la sud, de satele Stiucani si Plostina;
- la est, de perimetru minier Jilț Nord, Jilt Sud, respectiv satul Runcurelu;
- la vest, de perimetru minier Lupoiaia, respectiv de satul Roșiuța si paraul Plostina.

Asezarile urbane cele mai apropiate sunt:

- orasul Motru situat la circa 7 km sud de perimetru minier;
- municipiul Târgu Jiu, resedinta judetului Gorj, situat la circa 31 km nord-est de perimetru minier;
- municipiul Drobeta-Turnu-Severin, resedinta judetului Mehedinți, situat la circa 57 km sud-vest de perimetru minier.

***Descrierea generală a amplasamentului analizat - bilantul suprafelei perimetrului minier***

Suprafața perimetrului minier aprobată prin licență de exploatare nr. **3497/2002**, aprobată cu **HG 1284/2007** pentru perioada **31.10.2007-30.10.2027**, este de **18,665 Kmp**.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

### **Scopul si domeniul BILANȚUL DE MEDIU NIVEL I**

Obtinerea informatiilor asupra cauzelor și consecintelor potențialelor efecte negative anterioare asupra mediului, pentru activitatea principala de **extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kj/kg), cod CAEN 0520, "Exploatarea și extracția lignitului în conformitate cu LICENȚA de concesiune și exploatare pentru perimetru Roșiuța eliberată de către ANRM București cu nr. 3497/2002, aprobată cu HG 1284/2007, pentru perioada 31.10.2007 – 30.10.2027.**

In vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru functionare, Agentia de Protectia Mediului GORJ a solicitat a se intocmi si depune, in conditiile prevederilor legale aplicabile:

- BILANT DE MEDIU NIVEL I, Raport la Bilantul de Mediu Nivel I,
- BILANT DE MEDIU NIVEL II, Raport la Bilantul de Mediu Nivel II.

Prezenta documentație faza BILANT DE MEDIU NIVEL I și RAPORT LA BILANT DE MEDIU NIVEL I a fost întocmită conform Ordinului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Gorj prin adresa nr. 447 din 02.02.2022, în vederea emiterii/respingerii a autorizației de mediu pentru funcționarea UMC MOTRU - SECTOR ROȘIUTA, în condițiile prevederilor legale aplicabile.

Domeniul de efectuare al BILANȚULUI DE MEDIU DE NIVEL I identifică factorii de mediu și aspectele prin care impactul asupra mediului, produs în perimetru de exploatare Roșiuța I delimitat conform fișei de perimetru cu nr. Topo 4119-01-26 poate fi semnificativ, stabilindu-se măsurile de asigurare a controlului asupra acestora.

Conform Ordinului Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 184/1997, BILANȚUL DE MEDIU NIVEL I, reprezintă un studiu de mediu și constă în culegerea de date documentare (fără prelevarea de probe și fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potențial sau efectiv pe un amplasament.

Conținutul bilanțului de mediu nivel I este stabilit prin Anexa A.2 la Ordin MAPM nr. 184/1997.

Domeniul de efectuare al RAPORTULUI BILANȚ DE MEDIU DE NIVEL I identifică factorii de mediu și aspectele prin care impactul asupra mediului, produs în perimetru de exploatare Roșiuța I delimitat conform fișei de perimetru cu nr. Topo 4119-01-26 poate fi semnificativ, stabilindu-se măsurile de asigurare a controlului asupra acestora.

Conform Ordinului Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 184/1997, RAPORTUL LA BILANȚUL DE MEDIU NIVELUL I reprezintă un studiu de mediu și constă în culegerea de date documentare (fără prelevarea de probe și fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potențial sau efectiv pe un amplasament.

Conținutul raportului la bilanțul de mediu nivel I este stabilit prin Anexa A.2.1 la Ordin MAPM nr. 184/1997.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

### Istoricul lucrarilor in perimetru minier

Zacamantul de lignit Rosiuta I a fost parțial exploatat în subteran în perioada 1968-1981. S-a exploatat stratul X folosindu-se complexele mecanizate de tăiere și susținere. Datorită condițiilor dificile, determinate îndeosebi de existența intercalatiilor sterile, extragerea s-a făcut cu costuri ridicate înregistrându-se și numeroase accidente tehnice și umane.

Din aceste motive s-a schimbat tehnologia de exploatare, trecându-se la extractia prin cariera, pe baza Studiului de condiții industriale (SCI 705-112) elaborat de ICITPMI Craiova.

Activitatea de producție la cariera Rosiuta I a inceput în anul 1980, prin extragerea rezervelor din stratele X și XII, în dealul Harceanu, cu excavatoare cu lingura și transport auto.

Lucrările de deschidere la cariera Rosiuta au inceput în mod derogatoriu în baza Decretul Consiliului de Stat nr. 185-1982, Decretul Consiliului de Stat nr. 51/1983 și Hotărarea Consiliului de Ministră nr. 178/1985 vizând obiectivele ce asigurau punerea în funcțiune a liniilor tehnologice de excavare E 01 și E 02, respectiv linia de transport și haldare A 01.

Incepand cu anul **2001**, activitatea de exploatare a continuat în baza licenței de exploatare nr. **3497/2002**, aprobată cu **HG 1284/2007**, pentru perioada **31.10.2007-30.10.2027**.

Guvernul a emis **Hotărârea nr. 1.678/2006** privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an".

În anul **2009**, s-au întocmit și depus la ANRM documentațiile pentru extinderea perimetrului de exploatare la **18,665 kmp**, ulterior încheindu-se cu Agenția Națională de Reurse Minerale, Actul Adițional nr. **1/2009**. Prin încheierea Actului Adițional s-a extins perimetru aferent licenței de exploatare de la **12,888 kmp** la **18,665 kmp**.

Prin **Hotărârea Guvernului nr. 1031/2018** s-a aprobat amplasamentul și declanșarea procedurilor de exproprieare a tuturor imobilelor proprietate private care constituie corridorul de exproprieare situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”.

În baza **Deciziei nr. 706/20.03.2019** emisă de către SCE Oltenia S.A., terenurile care constituie corridorul de exproprieare alături lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an” au trecut de drept în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Energiei.

### Activitatea existentă

Tehnologia de exploatare este de “tehnologia de excavare, transport și haldare în flux continuu”, prin utilizarea complexelor de excavare, transport și haldare de mare capacitate (excavatoare cu rotor tip E1400, transportoare cu banda tip TMC, mașini de haldat tip M.H. 6500/90 și I.H. 4400/120), astfel:

**Excavarea sterilului și a carbunelui**, în cadrul treptelor și subtreptelor de lucru se realizează în tăiere înaltă (deasupra senilei), respectiv



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

în tăiere joasă (sub senila) la vatra carierei; Excavarea se realizează cu 7 excavatoare cu rotor tip ERc 1400×30/7.

Fluxul tehnologic de excavare, transport și haldare se realizează prin utilizarea complexelor de excavare, transport și haldare/depozitare de mare capacitate.

Toate utilajele de mare capacitate sunt grupate în trei sectoare de producție și unul de expediție-livrare, astfel:

- Sectorul I – excavare, transport, haldare;
- Sectorul II – excavare, transport, haldare;
- Sectorul III – excavare, transport, haldare;
- Sectorul IV – depunere, încărcare, expedite ;

La acestea se mai adaugă trei secții auxiliare:

*Secția Mecanică* – cuprinde echipe de intervenții mecanice, revizii lunare, săptămânale și anuale, vulcanizări, ungători, atelier mecanic.

*Secția Electrică* – cuprinde echipe pentru intervenții electrice, revizii lunare, săptămânale și anuale, atelier electric, reparații curente.

*Secția Minieră* – efectuează lucrări de centrări, calări, prelungiri benzi, ripări, asecări.

**Transportul masei miniere** - masa minieră este excavată și deversată pe benzile de front. Sensul de transport al benzilor de front este de la nord spre est pentru treptele înaintașe și de la est la nord pentru restul.

În nodul de distribuție (amplasat în nord-estul zonei de excavare), deversarea maselor miniere evacuate de pe treptele de lucru se face prin utilaje de distribuție tip CDS.

Aceste utilaje sunt poziționate astfel încât să deverseze fie pe unul din circuitele de transport steril la halde, fie pe circuitul de transport cărbune la depozitul Roșiuța.

**Depunerea sterilului**, se realizează în halda interioară și halda exterioară Stiucani în trepte de depunere deasupra senilei și sub senila, cu ajutorul masinilor de haldat tip M.H. 6500/90 și I.H. 4400/120;

De la începerea activității de exploatare a lignitului în perimetru minier Roșiuța sterilul provenit din lucrările miniere de deschidere și decopertare a zăcământului de lignit a fost depozitat în:

- halda exterioară Valea Știucani
- halda exterioară Valea Rogoazelor
- halda exterioară Valea Bujorăscu
- halda interioară aferentă perimetrlui minier Lupoiaia
- halda interioară aferentă perimetrlui minier Roșiuța

Conform "Actualizare plan de dezvoltare perimetru Rosiuta, simbol 705-614/2020-SC ICSITPML SA CRAIOVA" în perioada analizată, 2022-2027 deseul extractiv provenit din lucrările de exploatare a lignitului va fi depus în halda interioară Rosiuta și halda exterioară Valea Știucani.

**Depunerea carbunelui - lignitul** extras din fronturile de lucru ale carierei, este transportat pe benzi până în nodul de distribuție, și apoi către depozitul de cărbune pe traseul de benzi TMC 401- TMC 413.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

Cărbunele este dirijat spre depozitul de cărbune cu ajutorul magistralei de benzi TMC 401- TMC 402 - TMC 404 - TMC 405 - TMC 406 - TMC 407, este trecut prin stația de concasare, iar apoi, este depus în cele două stive aferente, de unde urmează încărcarea în vagoane. Gospodăria de Cărbune – este situată în limita de vest a fronturilor de haldare și perimetru minier.

Depozitul de cărbune are capacitatea de 120000 t și este constituit din două platforme prismatice (stive), calea de rulare pentru mașină de depus/încărcat din depozit și două transportoare cu bandă.

Suprafața ocupată de depozitul de cărbune este de 30 000 mp.

Solutia constructiva a depozitului:

- platforma depozitare carbune balastata;
- zona interventie- accese betonate si balastate;
- cale rulare pentru utilajele KsS si AsG;
- sistem pentru gospodarirea apa – canale, rigole, podete si drenuri;
- concasoare – 2 buc;
- instalatie de desprăfuire cu 7 tunuri de ceață depozitare carbune.

### **Alimentare cu apa**

Apa pentru consum potabil este asigurată conform contractului încheiat cu S.C. „Cumpăna 1993 S.R.L.”, în flacoane din plastic.

Alimentarea cu apă a obiectivului se face din sursa subterană, ce cuprinde 5 foraje de mare adâncime, echipate cu pompe submersibile, amplasate în incinta și în vecinătatea carierei.

Apa preluată din forajele F3, F4, F5 și F7 este folosită în scop igienico-sanitar (menajer), iar apa preluată din forajul F8 este folosită în scop tehnologic pentru funcționarea instalației de desprăfuire (tunuri de ceață) și pentru asigurarea rezervei de incendiu.

Calitatea apei pentru nevoi igienico-sanitara este monitorizata lunar de catre DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ prin *Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica C9,C10*.

*Amplasamentul analizat are Autorizatia de gospodarire a apelor nr.189/02.12.2021, valabila pana la 02.12.2022, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Jiu.*

### **Evacuarea apelor**

Pe amplasamentul carierei Rosiuta sunt gestionate urmatoarele tipuri de ape uzate:

- apa uzata menajera provenita de la incinta sociala si vestiare, colectata in reteaua de canalizare si evacuata prin decantorul longitudinal in paraul în părăul Știrbet printr-o gura de evacuare, identificată cu următoarele coordonate STEREO 70: X = 375045, Y = 340768;

- apa uzata menajera provenita de la ateliere, magazii, vestiare si parcial pluviala colectata in reteaua de canalizare si evacuata prin decantorul longitudinal in paraul Stirbet;

- apa pluviala colectata de pe amplasamentul incintei de canalizarea deschisa (canale, rigole) sau drenurile absorbante din fundamentul depozitului de carbune. Deversarea apei se face in receptorul final Plostina.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

Din punct de vedere al lucrarilor de asecare si evacuare a apelor, cariera Rosiuta are de gestionat apele provenite din precipitatii si cele din acviferele deschise in treptele de excavatii.

Bazinul de colectare a apelor din precipitatii este compus din doua zone:

- ⇒ partea superioara a carierei - reprezinta zona din care apele pot fi evacuate gravitational printr-un sistem de canale care dirijeaza apele in afara perimetrlui, respectiv matca Rosiuta, si se afla peste cota +235;
- ⇒ partea inferioara a carierei – reprezinta suprafata adiacenta vetrei carierei de pe care apa nu se poate dirija in afara perimetrlui (suprafata situata sub cota +235) si care se scurge spre jompul situat pe vatra carierei de unde este evacuata prin sistemul de pompare in canalul Ploștina - matca Roșiuța (coordonate punct de evacuare STEREO 70: X = 373233, Y = 341230).

Pentru inmagazinarea apei rezultate in conditiile precipitatilor s-a executat un bazin de acumulare de cca. 55 mii mc (jomp decantare 15 mii mc si jomp evacuare 40 mii mc).

### **Posibilitatea poluarii solului**

In conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997 ce reglementeaza evaluarea poluarii mediului, terenul ocupat in prezent de zona de excavare, zona de haldare si zona de utilitati (traseu benzii, drumurii, incinta sociala, magazii, depozite materiale si depozit carbune etc.) se incadreaza in categoria de teren cu folosinta mai putin sensibila, incluzand toate utilizarile industriale si existente, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor.

Zona de amplasament a carierei este un areal cu un grad ridicat de exploatare a resurselor minerale.

Folosinta actuala a terenului din perimetru miner este mixta, constand din activitatea de exploatare lignit, paduri, suprafete agricole preponderent pasune/faneata si constructii (zona satelor Runcurelu si Stirbet).

Etapele importante ce se vor desfasura in cadrul perimetrlui minier cu impact semnificativ asupra solului sunt:

- *Etapa de pregatire a campului minier pentru exploatare*
- *Etapa de exploatare a extrasului geologic*
- *Etapa lucrarilor miniere de inchidere si ecologizare*



**BILANȚ DE MEDIU**  
**UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA**

IMPACT POTENTIAL	TIPURI DE MASURI			Obs. Norme aplicabile	Responsabil
	Masuri de prevenire	Masuri de reducere	Masuri de compensare a impactului rezidual		
Deșeuri aruncate/depozitate direct pe sol	Colectare sistematică, controlată, depozitare și/sau eliminare în depozitele de deșeuri amenajate din cariera	Lichidarea practicilor de depozitare necontrolată pe amplasamentul lucrarilor	Nu este cazul prin masurile de prevenire și reducere propuse	Hotărârea nr. 856/2002 Legea nr 31/2019 O.U.G nr. 92/2021	
Poluarea solului cu deșeuri de uleiuri și carburanți	Colectare sistematică, controlată, depozitare și/sau eliminare în depozitele de deșeuri amenajate din cariera. Echipamentul va fi verificat lunar pentru incadrarea din punct de vedere tehnic în normele de protecția mediului. Echipamentul care nu va fi corespunzător va fi scos din sănietă. Folosirea numai a pompelor de umplere instalate la rezervoare pentru reumplerea echipamentelor	Substanțe absorbante și îndepărțarea stratului de sol poluat	Nu este cazul prin masurile de prevenire și reducere propuse	Situatiile de poluare pot să apară doar accidental prin incalcarea regulilor și disciplinei în munca Hotărârea nr. 856/2002 O.U.G nr. 92/2021	
Eroziunea solului prin surgere apei de pe suprafetele miniere (taluze și berme de haldare și excavare, suprafete ocupate de utilități ce se dezafectează)	Se va respecta geometria proiectată și limita de extindere a frontului de lucru conform documentațiilor anexe la Licenta de exploatare nr. 3497/2002	Executarea de drenuri de suprafata, canale și debusee cu trepte de cădere pentru reducerea pantei	Nu este cazul prin masurile de prevenire și reducere propuse	Lege minelor 85/2003 H.G. 856/2008	Titularul licenței
Pierderea calității solului pe suprafetele afectate de lucrări miniere	Se va limita scoaterea din circuitul silvic și agricol la suprafetele strict necesare Nu se admite exploatarea în afara perimetruului aprobat	Lucrări specifice de modelare și recultivare	Nu este cazul prin masurile de prevenire și reducere propuse	Legea 18/1991, Legea nr. 46 / 2008, Ordinul/ 202/2013 și Legea minelor 85/2003	
Cultivarea revegetarea și întreținerea vegetației existente	Folosirea numai a ingrasamintelor aprobată de Dirigintele de sănietă;	Solul vegetal, solul sau ingrasamintele vor fi testate și analizate în laboratoare specializate pentru a nu contine pesticide, metale grele sau orice alte materiale neacceptate	Nu este cazul prin masurile de prevenire și reducere propuse		

*Pe amplasamentul analizat, referitor la istoricul zonei nu au fost identificate suprafete de sol susceptibile să fie poluate și nici surgeri de substanțe periculoase. Totuși, pentru a urmări nivelul de încărcare cu potențiali poluanți proveniți din situații accidentale (în cazul nerespectării tehniciilor și a operațiunilor specifice), în special în zonele depozitului de combustibili și al statiilor TRAFO din perimetru minier Rosiuta, în cadrul Bilantului de mediu de nivel II se vor preleva și analiza probe de sol. Totodata apa pluvială colectată de pe amplasamentul incintei în rețea de canalizare deschisă (canale, rigole) și subterană poate spala surgerile accidentale de substanțe periculoase și poate polua solul, de aceea se vor preleva probe și de apă evacuate din decantor în parcul Stirbet.*

*Aceasta decizie este dublată și de lipsa unor caracterizări fizico-chimice ale solului din cariera Rosiuta.*



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

### **Formele potențiale de impact negativ ce pot rezulta din exploatare lignitului în perimetru minier**

În această capitol au fost descrise formele potențiale de impact negativ ce pot rezulta din exploatarea lignitului din perimetru minier, incinta și incinta depozitului de carbune Rosiuta.

#### Forme de impact fizic

##### ➤ *evacuări de sedimente și materii în suspensie*

Lucrările de excavare, haldare și depozitare carbune pot face să crească încărcarea cu sedimente, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, crescând astfel concentrațiile de materii în suspensie din receptori. Acest potențial este cu precadere relevant în faza de exploatare și va continua până la recultivarea terenului și inchiderea perimetrului minier.

##### ➤ *reducerea debitului apelor de suprafață*

Impactul asupra debitelor apelor de suprafață poate să apară datorită colectării surgerilor de suprafață la vatra carierei și apoi evacuarea în excavarea parcului Plostina.

##### ➤ *asecarea carierei*

Condițiile hidrogeologice în care se situează mareea majoritate a zacamintelor de lignit din Oltenia fac ca exploatarea stratelor cu importanță economică să fie conditionată de asecarea acviferelor din vecinătatea lor.

Lucrările de asecare la exploatarele de lignit în cariere, pot influenta rezervele și resursele de apă subterane, din trei puncte de vedere:

- modificări aduse în structura bilanțului hidric global din zona;
- scoaterea din circuitul alimentarilor cu apă a unor surse și rezerve de ape subterane;
- potentialul de refacere hidraulică a acviferelor drenate.

#### Forme de impact chimic

In cazul dепозитelor de десу extractiv din perimetru minier Rosiuta conform datelor prezentate în "PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR EXTRACTIVE PENTRU CARIERA ROSIUTA – simbol 705-854/2017/SC ICSITPML SA CRAIOVA, avizat de ANRM București", nu există riscul de formarea a Drenajului Acid al Rocilor.

Impactul potențial al activității asupra mediului acvatic, prin evacuarea de ape menajere, meteorice și de drenaj, ar putea avea loc în cazul defectiunilor la sistemul de canalizare, separatorul de grasimi, decantor sau în cazuri accidentale prin apă pluvială ce spăla platforma incintei, în special zona de lucru și depozitare carburanti, uleiuri, deseuri și subansamblu ale utilajelor ce contin uleiuri și lubrifianti.

Nu este însă obligatoriu ca acesta forma de impact să se producă deoarece în tehnologia de lucru propusă sunt prevăzute o serie de măsuri de prevenire și diminuarea impactului. În concluzie apă pluvială colectată de pe platforma incintei este "*conventional curata*" dar în timpul precipitațiilor abundente pot să apară încarcări cu suspensiile ce sedimenteză în rigole/santuri, camerele de cădere a podetelor sau decantor.

Ca măsura de protecție toate acestea trebuie decolmatate.

Din observațiile facute în timpul deplasărilor în teren nu au fost observate defectiuni ale sistemului de canalizare menajera sau pluvială, doar colmatări locale în special a rigolelor/santurilor perimetrale acceselor.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

Prin "Autorizatia de gospodarie a apelor nr.189/02.12.2021" si "Autorizatia de mediu nr. 146/17.09.2013, revizuita la data de 29.11.2016, 23.07.2019 si 18.12.2020 titularul de activitate are impus un program de monitorizare a evacuarii apei uzate, astfel:

- apa uzata menajera evacuata in parul Stirbet
- apa pluviala si de asecare din cariera si halda evacuate in parul Plostina

Avand in vedere caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate si de asecare evacuate din perimetru minier (conform monitorizarii impusa de "AUTORIZATIILE DE GOSPODARIRE A APELOR") putem spune ca nu exista risc de poluare chimica. Valorile indicatorilor determinati s-au incadrat in prevederile si Actele de reglementare legale (Autorizatiei de gospodarie a apelor, HG 352/2005 ce modifica si completeaza HG 188/2002 si Ord. 31/2006).

In concluzie trebuie luat in considerare faptul ca pentru lucrarile de exploatare lignit, care fac obiectul analizei, factorul de mediu apa este unul mai putin influentabil din punct de vedere al calitatii evacuarii si mediu din punct de vedere al modificarii bilantului hidric.

Din consultarea istoricului monitorizarii impuse de Autorizatiile de gospodarie a apelor nu au fost inregistrate depasiri ale limitei impuse pentru indicatorii monitorizati.

*Pe amplasament, prin colectarea apelor pluviale si a oricaror surgeri ce pot surveni de la instalatii/utilaje sau depozite printr-un sistem colector ce deverseaza in decantor, se poate aprecia ca singurul impact ce poate deveni semnificativ asupra factorului de mediu apa, o reprezinta surgerile accidentale de substante petroliere sau incalcarea normelor de depozitare si manipulare a acestora, dar acesta este localizat in interiorul incintei miniere si titularul de activitate dispune de intreaga sa capacitate de control si adopta masuri urgente.,*

*Fapt pentru care, in cadrul Bilantului de mediu de nivel II se va analiza in detaliu calitatea evacuarilor de apa ce va tine cont de toate riscurile posibile de poluare.*

### **Stocarea materialelor - depozite de materii prime, rezervoare subterane**

In cadrul incintei Rosiuta se depoziteaza materialele necesare in fluxul de productie, materiale auxiliare si deseuri.

*Substantele prezente pe amplasamentul perimetrului minier nu intra sub incidenta Anexei 1 din Legea nr. 59/2016. In concluzie activitatea miniera de exploatare a lignitului in perimetru Rosiuta nu se incadreaza in prevederile Directivei 2012/18/UE (SEVESO III).*



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

**Emisii in atmosfera - emisii din procese tehnologice, alte emisii in atmosfera**

### ***Tipul de emisii de poluanți gazoși și de pulberi generate***

Specific activitatilor miniere de exploatarea lignitului sunt urmatoarele emisii de poluanți în aer:

- emisiile de pulberi;
- emisiile de noxe.

**Emisiile de pulberi** - au drept sursă o serie de activități specifice miniere cum sunt excavarea, haldarea, transportul de material steril, și suprafetele lipsite de vegetație specifice activitatii miniere supuse acțiunii eoliene. O alta categorie de surse pot fi privite ca fiind liniare, și sunt reprezentate de drumurile de transport/acces pe care circulă autovehiculele și utilajele mobile angrenate în activitatea miniera.

Sursele asociate exploatarii miniere de suprafață se află la nivelul solului sau la mica înălțime față de acesta.

Sursele nu au un caracter continuu și rate de emisie variabile, depinzând de tipurile de activitate (excavare, transport și depozitare steril/carbune) și de condițiile meteorologice. Dispersia inițială a poluanților va fi limitată, dar va fi inițiată prin mișcări atmosferice ascensionale manifestate aproape de nivelul solului sau, în cazul surselor mobile, prin turbulente locale generate de mișcarea sursei (pulberile antrenate de mijloacele auto).

Praful generat de activitățile miniere conține de obicei particule cu diametru cuprinse între 1 și 100  $\mu\text{m}$ .

Pentru acest domeniu dimensional este importantă înțelegerea efectelor produse de diverse clase de particule asupra sănătății oamenilor și luarea de măsuri corespunzătoare de atenuare a efectelor.

Din acest punct de vedere, se separă în general, urmatoarele clase de particule:

- *pulberi sedimentabile*, cu diametre echivalente de 1–50  $\mu\text{m}$ , și cu efecte potențial negative asupra sănătății și confortului uman;
- *pulberi în suspensie*, cu diametre echivalente sub 10  $\mu\text{m}$  sunt în general captate în mucoasa din cavitatea nazală și faringe, foarte rar pot penetra mai adânc în aparatul respirator și sunt evacuate odată cu mucoasa prin mișcările cililor fie la exterior fie în faringe, de unde poate fi înghesuit și absorbit în circulația generală.

### ***Zone de impurificare a aerului cu pulberi sunt :***

- zona de lucru a excavatorului cu rotor în fața de lucru;
- pe traseul de benzi transportoare;
- deversare în punctele de producție (concentrare a producției);
- în depozitul de carbune;
- la haldarea sterilului.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

**Emisii de noxe si pulberi** - Alte surse importante de poluanți asociate unei exploatari miniere de suprafață sunt datorate utilizării vehiculelor și a utilajelor actionate de motoare cu ardere internă, care emit diverse tipuri de poluanți gazosi și posibilitatea de autoaprindere a carbunelui în depozit.

În cazul aprovizionării cu materiale și piese de schimb la punctul de lucru pe fluxul tehnologic cu mijloace auto, pe drumurile de acces în cariera, se formează praf, care în cazul în care nu se stropesc cu apă reprezintă un pericol pentru sănătatea personalului ce își desfășoară activitatea în zona.

Emisiile de pulberi și gaze specifice activitatii utilajelor se apreciază după consumul de carburanți și aria pe care se desfășoară aceste activități (substânțe poluanțe, particule materiale în suspensie și sedimentabile).

Apreciem ca poluarea aerului în cadrul activitatilor de alimentare cu carburant, întreținere și reparatii ale mijloacelor de transport este redusa și poate fi neglijată.

Utilajele mobile angrenate în activitatea desfasurată în perimetru vor genera emisii sub forma de pulberi și gaze de ardere (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, NMVOC-uri).

**Autoaprinderea carbunelui** este un proces de oxidare lenta în contact cu aerul, fiind un fenomen exotermic ce poate afecta depozitele de carbune și aflorimentele din cariera.

### **Inventarul imisiilor perioada - 2021-2022**

Ratele de emisie a pulberilor în atmosferă, depind de mai mulți parametri, dintre care, cei mai semnificativi sunt următorii: condițiile meteorologice (viteza vântului, precipitațiile), caracteristicile rocilor (umiditate), și utilajele generatoare de pulberi (de exemplu, excavare, haldare, transport pe banda) și alte caracteristici ale fluxului tehnologic.

Din aceste motive, ratele de emisie a prafului pot prezenta variații orare, diurne, lunare și sezoniere importante.

Astfel datorita multitudinii de activitatii și factori care pot contribui la emisiile de pulberi predicția și evaluarea impactului au fost efectuate prin analizarea coroborată a următoarelor elemente:

- situația existentă - monitorizarea imisiilor din activitatea minieră aferentă anului 2021-2022;
- amprenta actuală a lucrarilor minere și evolutia propusa;
- masurile de prevenire și reducere a impactului propuse.

Impactul asupra receptorilor sensibili din vecinătatea zonei miniere Rosiuta a fost evaluat în conformitate cu legislația națională, rezultatele monitorizării raportându-se la valorile limită prevăzute de STAS 12574/1987 și Legea nr. 104 din 15 iunie 2011.

Comparand situația existentă privind calitatea aerului, direcția vantului și evolutia fluxului de exploatare se observă că zona în care se va atinge concentrația maximă este situată în partea de V a perimetrului minier, satul Rosiuta.

Însă concentrația maximă masurată în aceasta zona se situează sub pragul superior de evaluare pentru sănătatea populației, stabilit conform Legii 104/2011 și STAS 12574/1987.



**BILANȚ DE MEDIU  
UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA**

Masurile propuse pentru prevenirea și reducerea nivelului de pulberi au un rol foarte important în menținerea nivelului de pulbei sub limita impusă de Legea 104/2011 și STAS 12574/1987.

*In prezent titularul de activitate are impus un program de monitorizare impus prin Autorizatia de mediu nr. 146/17.09.2013, revizuita la data de 29.11.2016, data de 23.07.2029 si data de 18.12.2020, astfel:*

**INDICATORII DE CALITATE AI AERULUI – PULBERI SEDIMENTABILE  
-FRECVENTA DE MONITORIZARE**

Parametru	Frecventa de monitorizare	Metoda de masurare	Valori limite
Pulberi sedimentabile	Lunar la limita zonei funcționale, în vecinătatea zonelor protejate (locuințe). Suplimentar în cazul utilizării unor instalații generatoare de pulberi la o distanță mai mică de 500 m de zonele protejate (locuințe) se vor stabili puncte de măsurare noi împreună cu operatorul și APM Gorj.	STAS 10195-75	17 g/mp/luna conf. STAS 12574/87

*Toate sursele de poluare a atmosferei prezентate anterior sunt clasificate ca fiind de tip punctiform și liniare, deschise, libere, cu durată discontinua de acțiune situate la nivelul solului (corespunzător cotei la care se desfășoară activitățile generatoare la un moment dat). Aceste surse nu li se pot atribui concentrații specifice în emisie, datorită caracterului lor liber, deschis și nedirijat.*

*Concentrația maximă măsurată în zona locuită se situează sub pragul superio de evaluare pentru sănătatea populației, stabilit conform Legii 104/2011 și STAS 12574/1987. Masurile propuse pentru prevenirea și reducerea nivelului de pulberi au un rol foarte important în menținerea nivelului de pulbei sub limita impusă de Legea 104/2011 și STAS 12574/1987.*

*Pentru a caracteriza nivelul imisiilor din zona locuită în cadrul Bilantului de mediu de nivel II se impune completarea monitorizării impusă de Autorizatia de mediu nr. 146/2013 (revizuită) cu determinări de pulberi în suspensie și sedimentabile. Zonele propuse pentru monitorizare sunt zonele protejate (locuințele) aflate în prezent la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile ce generează pulberi, respectiv satele Rosiuta, Stirbet și Runcurelu.*



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

### Producerea si eliminarea deseurilor

Gestiunea deseurilor se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in vigoare, a cerintelor cuprinse in AUTORIZATIA DE MEDIU, LICENTA DE CONCESIUNE SI EXPLOATARE PENTRU PERIMETRUL MINIER ROSIUTA I SI AVIZUL PENTRU PLANUL DE GESTIUNE A DESEURILOR DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA.

Categoriile de deseuri rezultate din procesul de exploatare a lignitului, mentenanta, aprovizionare si transport cu materiale, etc. se clasifica astfel:

- ⇒ deseuri extractive clasificate conform cu H.G. 856/2008 si depozitate definitiv pana la incetarea licentei de exploatare in halda interioara Rosiuta si halda exterioara Stiucani.

In perioada anteroioara deseul extractiv (steril) a fost depozitat in urmatoarele halde:

- halda exterioară Valea Știucani – activitatea de haldare a început în anul 1988. In anul 2004 haldarea in Valea Stiucani a incetat datorita unor fenomene de instabilitate care au pus in pericol constructiile din aval activitatea fiind reluată in anul 2011;
- halda exterioară Valea Rogoazelor – halda a fost pusă în funcțiune în anul 1985 si a funcționat până în anul 2006, când a fost afectată de o alunecare majoră ce a impus întreruperea activității de haldare;
- halda exterioară Valea Bujorăscu Mic – activitatea de haldarea a început în anul 1992 și a încetat în anul 2010. In prezent este in curs de ecologizare;
- halda interioara aferentă perimetrului minier Lupoiaia – activitatea de haldare a început la sfârșitul anului 2003 și a fost sistată în anul 2018;
- halda interioara aferentă perimetrului minier Rosiuta începând cu anul 2005.

- ⇒ deșeuri stocate temporar si valorificate sau eliminate prin unitati autorizate:

-metalice –rezultate din confecțiile metalice in cadrul atelierului mecanic, piese sau subansamble uzate, demolarea construcțiilor cu structură metalică;

-din cauciuc – provenite în special de la mijloacele de transport în carieră (covoare de benzi transportoare uzate) sau de la mijloacele de transport auto (anvelope uzate);

-acumulatori auto uzăți;

-echipamente casate: transformatori, condensatori, echipam. electronice;

-uleiuri uzate: de motor sau de transformator;

-deșeuri de la stațiile de epurare a apelor uzate;

-deșeuri menajere, etc.

O parte din aceste tipuri de deșeuri/reziduuri sunt rezultatul unor activități zilnice, chiar dacă sunt în cantități reduse. Altele sunt produse în mod accidental, cu ocazia unor lucrări care se execută la intervale mari de timp.

În cantități mari, din procesul productiv rezultă deșeurile/reziduurile din cauciuc și cele metalice.

Una dintre posibilitățile de atenuare a efectelor acestor probleme, este de a produce cât mai putin reziduu/deșeu.

În cazul materialelor și echipamentelor uzate acest lucru se poate realiza prin conservarea produselor în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea și transformarea acestora în deșeuri și evitarea formării unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot



**BILANȚ DE MEDIU  
UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA**

deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate.

Deoarece cantitatea de deșeu extractiv (steril) este în mare măsură determinată de caracteristici naturale, precum structura geologică locală, este în general dificil să se găsească o soluție practică pentru producerea a mai puțin steril în contextul metodei de exploatare alese.

Conform „*Planului de gestionare a deseurilor din industria extractiva perimetru minier Rosiuta*”, simbol 705-584, întocmit de SC ICSITPML SA Craiova și avizat de ANRM Bucuresti (Avizul cu nr. 2040/2020) sunt indeplinite toate cele cinci criterii impuse de Directiva 2006/21/CE completată de Decizia 2009/359/CE, astfel deseul extractiv ce rezulta în urma operațiilor de exploatare a lignitului din perimetru minier Rosiuta se încadrează în categoria deseurilor inerte (cod conf. H.G. 856/16.08.2002- cod:01 01 02).

Conform avizului ANRM Bucuresti nr. **2040/2020** și legislației în vigoare privind gestionarea deseurilor din industria extractivă, depozitele de deșeuri rezultat din exploatarea lignitului **nu se clasifică în categoria A**.

Deseurile generate din activitatile proprii sunt colectate separat la locul generarii și transferate în spațile proprii special amenajate pentru stocare temporara pana la predarea către operatorii economici autorizați pentru colectare, transport, eliminare/valorificare, conform O.U.G. nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor și legislației specifice fiecarei categorii de deșeu. În aceste spații, deseurile sunt stocate temporar pe tipuri și compozitie.

**Deseuri stocate temporar și valorificate sau eliminate prin unități autorizate (deseuri metalice, uleiuri uzate, cauciuc și deșeu menajer)**

*Deseuri de substance și amestecuri periculoase*, ulei uzat, emulsii și solutii de ungere uzate sunt depozitate temporar în haine în magazia ateliereului mecanic și butoaie metalice în depozitul de carburanti. Aceste recipiente sunt închise ermetic și depozitate în depozite special amenajate, până la predarea lor, către firmele specializate în valorifiarea și anihilarea deseurilor.

Ambalajele rezultate de la substanțele și amestecurile periculoase fie se returnează la furnizor, fie sunt colectate și depozitate temporar în spații special amenajate în vederea predării la operatorii autorizați pentru valorificare sau eliminare.

Substanțele/preparatele chimice periculoase vor fi gestionate conform specificațiilor fiselor tehnice de securitate furnizate de producători conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

*Deseurile metalice feroase, deseurile metalice neferoase* (cupru, aluminiu, etc.), cabluri sunt colectate pe platforma depozitului de material recuperabil.

UMC Motru – Sector Rosiuta are încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.1004/CEO/21.04.2021 cu SC ADIDRAD COM SRL pentru „deseuri feroase și neferoase,,.

*Deseurile de la covorul de benzi transportoare* sunt colectate și depozitate temporar pe platforma depozitului de material recuperabil în vederea efectuării oricareia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

Deseuri municipale amestecate (hartie, carton, plastic, sticla, etc) - colectarea acestora se realizeaza in containere metalice și pubele pe platforme betonate pe o platforma betonata si ingradita. Aceste deșeuri au fost preluate conform contractului sectorial de prestări servicii nr. 272/CEOSM/29.01.2021 cu SC Direcția Publică Motru SA pentru „Servicii de colectare, încărcare, transport și depozitare deșeuri menajere”.

Toate aceste categorii de deseuri sunt transportate in zona de lucru folosind mijloace de transport uzinal aflate în dotarea titularului de activite. Transportul în exteriorul incintei este asigurat de către prestatorul de servicii care preia aceste deșeuri în vederea valorificării.

*La data efectuarii prezentului bilanț, pe amplasamentul studiat nu au fost identificate depozitari necontrolate de deseuri.*

### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cariera Roșiuța se face din sistemul național de transport printr-o stație de 110/20 kV având o putere instalată de 74,56 MVA, echipată cu 2 transformatoare 110/20 kV unul de 40 MVA și altul de 25 MVA, amplasată în vecinătatea sediului carierei.

Din stația de 110/20kV Roșiuța sunt racordate prin LEA 20 kV, 7 stații trafo 20/6 kV, 2x4 MVA.

*Pe amplasamentul statilor TRAFO nu au fost identificate suprafete de sol susceptibile a fi poluate si nici scurgeri de substante periculoase. Totuși, pentru a urmări nivelul de încărcare cu potențiali poluanți proveniți din situații accidentale din zona statilor TRAFO fixe, în cadrul Bilantului de mediu de nivel II se vor preleva și analiza probe de sol.*

*Din punct de vedere al protecției mediului se apreciază ca prin existența și funcționarea posturilor de transformare din perimetru minier Rosiuta și a celor din zona de lucru a utilajelor de mare capacitate nu există un pericol potential.*

*Din examinarea amplasamentului carierei, incintei Rosiuta și a vecinătăților a rezultat faptul ca, în zona există cabluri electrice aeriene de înaltă tensiune, care nu influențează starea de sănătate a personalului ce deserveste unitatea, prin expunere la campuri magnetice sau electrice și care ar putea provoca tulburări fiziolegice sau alte efecte și ar putea pune în pericol sănătatea salariatilor.*



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

### Zgomotul și vibratiile

#### *Impactul Zgomotului*

Impactul asupra receptorilor sensibili din vecinătatea zonei miniere Rosiuta a fost evaluat în conformitate cu legislația națională, rezultatele monitorizării raportându-se la valorile limită prevăzute de SR 10009/2017 și Ord. nr. 119/2014 completat și modificat de Ord. nr. 994/2018.

Din monitorizarea făcută rezulta ca nivelul de zgomot provenit din activitatea de exploatare a carbunelui și activitatea incintei Rosiuta nu a depasit limitele impuse de SR 10009/2017 și Ord. nr. 119/2014.

Masurile propuse pentru prevenirea și reducerea nivelului de zgomot au un rol foarte important în menținerea nivelului de zgomot sub limita impusă.

Caracterele topografice majore, în special în perspectiva metodei de exploatare lignit prin lucrări miniere la zi constituie bariere/ecrane naturale de propagare a sunetului atunci când activitatea se desfășoară sub cota terenului/receptorului și atunci când între sursa și receptor se interpu dealurile/zonale de rambleu, construcțiile și haldele de steril.

*In prezent titularul de activitate are impus un program de monitorizare impus prin Autorizatia de mediu nr. 146/17.09.2013, revizuita la data de 29.11.2016, data de 23.07.2029 și data de 18.12.2020, astfel:*

#### NIVELUL DE ZGOMOT FRECVENTA DE MONITORIZARE SI LIMITE ADMISE

Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de masurare	Valori limite conf. SR 10009/2017
Zgomot	Trimestrial la limita zonei funcționale, în vecinătatea zonelor protejate (locuințe). Suplimentar în cazul utilizării unor instalații generatoare de pulberi la o distanță mai mică de 500m de zonele protejate (locuințe) se vor stabili puncte de masurare noi împreună cu operatorul și APM GJ	SR ISO 1996-1:2016; SR ISO 1996-2:2018, SR 6161-1:2020; SR 6161-3:2020	- 65 dB(A) la limita incintei industriale, - 60 dB(A) la limita proprietății în cazul în care proprietatea include pe lângă clădire și un teren cu destinația curte, - 50 dB(A) la fațada clădirii în cazul în care proprietatea include pe lângă clădire și un teren cu destinația curte, dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

*Sursele de impact prin zgomot și vibrații asociate activitătilor miniere anticipate sunt specifice pentru o exploatare minieră de suprafață cu flux continuu și utilaje de mare capacitate. Receptorii includ lucrătorii din cadrul exploatarii și locuitorii din zonele învecinate (satele Rosiuta, Stirbet și Runcurelu). Nivelul maxim masurat în zona locuită se situează sub pragul superior de evaluare pentru sănătatea populației, stabilit conform SR 10009/2017 și Ord. nr. 119/2014 completat și modificat de Ord. nr. 994/2018.*

*Pentru a caracteriza nivelul zgomotului din zona locuită în cadrul Bilanțului de mediu de nivel II se impune completarea monitorizării prevazute de Autorizația de mediu nr 146/2013 (revizuită) în conformitate cu SR 6161-1:2020 și SR 6161-3:2020. Zonele propuse pentru monitorizare sunt locuințele aflate în prezent la o distanță mai mică de 500m de instalațiile limita funcțională a instalațiilor miniere, respectiv satele Rosiuta, Stirbet și Runcurelu.*

### **Securitatea zonei**

Suprafața incintei miniere Rosiuta (zona atelierelor, depozitelor de materiale, depozitului de carburant, platforme, etc.) este imprejmuită, iar punctele de intrare în frontul de lucru și depozitul de carbune sunt inchise cu bariere și paza.

Iluminarea perimetrală a platformelor acestora ca și al zonei de lucru se realizează continuu pe perioada noptii.

Paza și siguranța obiectivului este asigurată în permanență (noapte și zi) de către personal care dispune de competență legală stabilită pentru a semnaliza incidente ce aduc atingere integrității patrimoniului societății.

Personalul de paza este instruit pentru a asigura alertarea personalului cu responsabilități de intervenție în cazul unor situații/evenimente exceptionale – inundații, incendii, scurgeri, furt, etc.

Titularul activității a implementat, menține și dezvoltă un sistem integrat de management al mediului și al sănătății și securității ocupaționale pe care îl aplică la nivelul întregii zone de lucru.

*Nu au fost semnalate, în general, aspecte care ar putea periclită siguranța în exploatare a obiectivului și/sau sănătatea angajaților/populației.*

*Nu se pun probleme de poluare datorate unor efractii sau acte de vandalism.*

### **Efecte potențiale ale activității de pe amplasamentul analizat**

În conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997 ce reglementează evaluarea poluării mediului, terenul ocupat în prezent de zona de excavare, zona de haldare și zona de utilități (traseu benzii, drumurii, incinta socială, magazine, depozite materiale și depozit carbune etc.) se încadrează în categoria de teren cu folosință mai puțin sensibilă, inclusiv toate utilizările industriale și existente, precum și suprafetele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor.

Zona de amplasament a carierei este un areal cu un grad ridicat de exploatare a resurselor minerale.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

### Efecte potențiale ale activităților învecinate

In vecinatatea platformei incintei Rosiuta si a zonei de exploatare lignitului nu se regasesc activitati care prin emisii semnificative de pulberi, gaze, evacuare de apa sau deseuri au un potential efect asupra calitatii solului din perimetru minier analizat.

### Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea acestora, după caz, in propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de conformare.

Din analiza datelor si informatiilor puse la dispozitie de titular, si din observatiile echipei de elaborare a BILANTULUI DE MEDIU NIVEL I + RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU DE NIVEL I, Autorizatia de mediu nr. 146/17.09.2013, revizuita la data de 29.11.2016, revizuita la data de 23.07.2019 si la data de 18.12.2020, Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 189/02.12.2021, programul de monitorizare impus de actele de reglementare, legislatia din domeniul protectiei mediului si domeniul minier in vigoare, nu s-au constatat aspecte de neconformare.

In cee ace priveste BILANTUL DE MEDIU NIVEL II, **Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Minieră Târgu Jiu – Unitatea Minieră de Cariere Motru – Sector Roșiuța**, a intocmit aceast studiu ca urmare a adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, in vederea completarii documentatiei tehnice necesara in cadrul procedurii de emitere a Autorizatiei de Mediu pentru activitatea de exploatare a rezervelor de lignit din perimetru Rosiuta I conform licentei de exploatare **eliberata de catre ANRM Bucuresti cu nr. 3497/2002, aprobată cu HG 1284/2007, pentru perioada 31.10.2007 – 30.10.2027**.

Bilantul de mediu nivel II a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerul Apelor, Pădurilor si Protecției Mediului nr. 184/1997, anexa A3.

Investigatiile Bilantului de mediu nivel II sunt cerute atunci cand se identifica anticipat poluarea unei zone sau cand rezultatele Bilantului de mediu nivel I indica o potentiala poluare a zonei si sunt necesare clarificari privind natura si intensitatea poluarii identificate sau la cererea expresa a autoritatii de mediu. In cadrul Bilantului de mediu nivel II trebuie intreprinse investigatii aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativa a nivelurilor de poluare din zona analizata. Metodele de prelevare a probelor din diferite medii vor respecta reglementarile, normele metodologice și standardele existente.

Concluziile rezultate in urma finalizarii Bilantului de mediu nivel I si Raportului la bilantul de mediu nivel I pentru perimetru Rosiuta, in urma evaluarii calitative si cantitative, releva faptul **ca nivelul potential de poluare al factorilor de mediu aer, sol-subsol, vegetatie, apa de suprafata, apa subterana, asezari umane, biodiversitate se incadreaza in limitele prevazute de legislatia de protectia mediului si cea din domeniul minier**.

Scopul prezentei documentatii este de a evalua cantitativ evolutia in timp a gradului de poluare a factorilor de mediu in perimetru de exploatare Rosiuta



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

I (delimitat conform fisei de perimetru cu nr. Topo 4119-01-26) și din imprejurimi, datorat activitatilor miniere, pe baza rezultatelor determinanților efectuate în perioada iulie-septembrie 2022 care se vor corobora cu cele obținute în perioada anterioară conform obligațiilor de monitorizare din Autorizația de mediu cariera Rosiuta - nr. 146/17.09.2013, revizuită la data de 29.11.2016, 23.07.2019 și 18.12.2020, Autorizația de gospodărire a apelor cariera Rosiuta - nr. 189/02.12.2021 și Avizul ANRM București nr. 2040/2020 la Planul de gestionare a deșeurilor din industria extractivă pentru perimetrul minier Rosiuta.

Conform datelor primite de la beneficiar privitoare la solicitările elaboratorului asupra existenței unor sesizări de poluare în zona amplasamentului minier și în imprejurimi sau concluziilor controalelor efectuate de autorități naționale (GNM Gorj, APM Gorj) formulate în Rapoarte de inspectie sau Procese verbale de verificare a amplasamentului în perioada analizată, nu au existat aspecte de neconformare pentru care masurile de prevenire/reducere aplicate să nu duca la reducerea poluării sub valorile limite stabilite de actele normative din domeniul protecției mediului.

Astfel pentru a confirma că în perioada anterioară nu au fost înregistrate poluari accidentale sau alte tipuri de evenimente în cadrul Bilantului de mediu nivel II s-a efectuat monitorizarea factorilor de mediu din perimetrul minier și vecinătatea acestuia în conformitate cu Programul de monitorizare impus de Autorizația de mediu completată cu monitorizarea calității solului și apei subterane.

Prelevarea probelor de sol-subsol, apă evacuată, ape subterane, aer atmosferic, pregătirea pentru analiza acestora s-a realizat în conformitate cu prevederile Anexei A3 a Ordinului MAPPM nr. 184 din 21 septembrie 1997, pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu.

Prelevarea probelor și analiza acestora s-a realizat de către personal acreditat RENAR în baza contractelor încheiate între elaborator – S.C. I.C.S.I.T.M.L. S.A. Craiova și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND.

### **RECOMANDĂRI PRIVIND PRELEVAREA PROBELOR**

#### **2.1 Probe de sol**

##### **2.1.1 Prevederi generale privind probele de sol**

Stabilirea punctelor de prelevare a probelor de sol s-a făcut cu respectarea prevederilor OM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu, având în vedere potențialele surse de poluare din cadrul perimetrului minier, respectiv incintei Rosiuta și extinderea zonei potențial afectate de acestea.

Investigațiile realizate au urmărit evaluarea poluării solului ca urmare a activitatilor specifice și au constat în realizarea analizelor de sol impuse în Ord. MAPM 184/1997, anexa A.3.1, corelate cu tipul activității analizate.

Din analiza situației existente în cadrul perimetrului minier și incintei Rosiuta se consideră că sursele potențiale de poluare a solului sunt:

- depozitul de carburanti amplasat pe incinta Rosiuta pe platform betonată (rezervor suprateran). Deoarece instalatia este amplasata pe



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

platforma betonata nu exista posibilitatea de poluare accidentală a solului în imediata vecinătate. În schimb scurgerile accidentale pot fi antrenate de apele pluviale și polua apa și solul, de aceea se va analiza calitatea apei preluată de canalizarea pluvială/menajera și calitatea solului la limita dintre platforma incintei sociale și parcul Stirbet.

- existența uleiului în stațiile TRAFON poate constitui o sursă de poluare accidentală a solului din zona.

- depozitarea uleiului uzat pe platforma incintei (habă metalică) amplasată pe platforma balastată și parțial betonată. Există posibilitatea de poluare accidentală a solului iar scurgerile accidentale pot fi antrenate de apele pluviale și polua apa, de aceea se va analiza calitatea apei preluată de canalizarea pluvială/menajera și calitatea solului la limita dintre platforma incintei sociale și parcul Stirbet.

- depozitarea unsorii, diluantilor și vopselei în magazine. Deoarece clădirea este din zidarie cu platforme betonate nu există posibilitatea de poluare accidentală a solului prin infiltrarea uleiului în sol. În schimb scurgerile accidentale pot fi antrenate de apele pluviale și polua apa și solul, de aceea se va analiza calitatea apei preluată de canalizarea pluvială/menajera și calitatea solului la limita dintre platforma incintei sociale și parcul Stirbet.

- depozitul de carbune – pulberile de carbune generate de activitatea minieră pot contribui la poluarea solului din zona locuită.

### **2.1.2 Probe de la suprafața și de sub suprafața solului**

Stabilirea punctelor de prelevare a probelor de sol s-a facut având în vedere potențialele surse de poluare din cadrul zonei potențial afectate prezentate anterior. Astfel, pentru determinările de poluanți convenționali (Ord. MAPM 184/1997 anexa A.3.1) s-a avut în vedere faptul că sursa de poluare este reprezentată de parti distincte de instalații/echipamente sau de anumite zone ale unității industriale.

În momentul vizitei pe teren, incinta minieră era amenajată cu pietris sau platforme betonate, fără urme de poluare. La prima vedere incinta era curată și bine întreținută în zona cailor de acces a construcțiilor și anexelor.

Prelevarea probelor de sol s-a realizat din puncte situate în proximitatea:

- depozitului de carburanti, magaziei unde se depozitează substanțe periculoase, zonei unde se depozitează uleiul uzat,
- depozitului de carbune,
- transformatoarelor aferente perimetrului miner.

Recoltarea probelor s-a facut de către angajații laboratorului *Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND*, de la 5 cm, respectiv 30 cm; cantitatea de sol prelevată a trebuit să asigure necesarul pentru efectuarea tuturor analizelor fizico – chimice de laborator. De asemenea, s-a avut în vedere faptul că probele prelevate individual să nu fie impurificate prin amestec sau să vina în contact cu alte materiale ceea ce ar fi dus la obținerea unor rezultate de laborator eronate.

Rezultatele determinărilor se regăsesc în rapoartele de analiză emise de laboratoarele de încercări acreditate RENAR.

Prelevarea, pregătirea și analiza probelor s-au realizat în conformitate cu reglementările, normele metodologice în vigoare, standardele de metodă și



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

procedurile specifice indicate în tabelul urmator.

### **2.2. Prelevarea probelor din ape subterane**

Stabilirea punctelor de prelevare a probelor de apă s-a făcut astfel încat să poată surprinde impactul asupra apei subterane prin determinarea *calității apei subterane* în:

- fantani ce servesc la alimentarea zonei locuite;
- fantana publică satul Runcurelu cu  $H_{fantana} = 7$  m și coordonate Stereo70 X = 375704.3727; Y = 342467.4222
- fantana fam. Forlafu sat Stirbet cu  $H_{fantana} = 8$  m și coordonate Stereo70 X = 375593.5300; Y = 341162.1959
- foraje subterane ce servesc la alimentarea activității miniere.
- foraj din incinta Rosiuta F7 cu  $H = 238$  m și coordonate Stereo70 X = 375170; Y=340998. Prelevarea probei s-a facut din reteaua de distributie aferenta incintei.
- foraj din concasare F3 cu  $H = 215$  m și coordonate Stereo70 X = 374187; Y = 340785. Prelevarea probei s-a facut din reteaua de distributie.

Indicatorii fizico chimici analizați sunt conformi cu Lege nr. 458 din 8 iulie 2002 (\*\*republicată în 2011\*\*) privind calitatea apei potabile.

Prelevarea probelor s-a facut de către angajații laboratorului *Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND*. Prelevarea și pregătirea pentru analize a probelor de apă s-a realizat în conformitate cu reglementările, normele metodologice în vigoare, standardele de metodă și procedurile asumate de prestator.

### **2.3. Studiul gazelor și a vaporilor din sol - Nu este cazul.**

În perimetru minier nu se regăsesc rezervoare subterane sau conducte îngropate ce prezintă surgeri de poluanți volatili. Bazinul și haba de stocare a motorinei și uleiului uzat sunt montate suprateran.

Conform "Avizului ANRM Bucuresti nr. 2040/2020", la *Planul de gestionare a deșeurilor din industria extractivă pentru perimetru minier Rosiuta*, haldele de steril sunt încadrate în categoria depozitelor inerte formate din amestec de argila, argila grasa, argila marnoasă, argila prăfoasă, prafuri, nisipuri argiloase prăfoase, roci ce nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard, nu reacționează în niciun fel fizic sau chimic și nu sunt biodegradabile.

### **2.4. Colectare de probe din apele de suprafață**

Stabilirea punctelor de prelevare a probelor de apă s-a făcut astfel încat să se surprinda impactul asupra tuturor categoriilor de activități, respectiv:

- *apa menajera/ pluvială evacuată de la incinta Rosiuta;*
- *apa de asecare evacuată din cariera Rosiuta.*

Indicatorii fizico chimici analizați sunt conformi cu Autorizatia de mediu cariera Rosiuta - nr. 146/17.09.2013, revizuită la data de 29.11.2016, 23.07.2019 și 18.12.2020, Autorizatia de gospodarire a apelor nr.



**BILANȚ DE MEDIU**  
**UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA**

189/02.12.2022 și Ord. nr. 501/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane.

Astfel s-a analizat calitatea apei rezultate din cariera (asecare) evacuata in receptorul Plostina si calitatea apei menajere/pluviale evacuate in paraul Stirbet.

Prelevarea probelor s-a facut de catre angajatii laboratorului *Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND*. Prelevarea si pregatirea pentru analize a probelor de apa de suprafata s-a realizat in conformitate reglementările, normele metodologice în vigoare, standardele de metodă si procedurile asumate de prestator.

In depozitele de deseuri extractive datorita continutului în sulfuri, prin *expunere la oxigenul atmosferic se pot declansa o serie de procese bio-geo-chimice care pot duce la producerea drenajului rocilor acide-acidifierea halidelor*.

Interactiunea intre oxidarea sulfurilor producatoare de acid si dizolvarea consumatoare de acid a mineralelor de protectie determina pH-ul din apa interstitiala si drenajul, care la randul lui influenteaza mobilitatea metalelor.

Concentrații crescute de metale grele în soluri, împreună cu un pH acid, sunt susceptibile de a spori asimilarea de metale grele de către plante și om, ceea ce prezintă un risc ridicat pentru sănătatea oamenilor.

Conform "Avizului ANRM Bucuresti nr. 2040/2020" si determinarilor facute in cadrul Planului de gestionare a deseuriilor extractive pentru cariera ROSIUTA conținut maxim de sulf sub formă de sulfură se incadreaza cerintei Decizia 2009/359/CE (este sub 0,1 %) si conținutul substanțelor potențial periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea umană din deșeuri si, mai ales As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V și Zn, se incadreaza cerintelor prevazute în OM nr.756/1997.

*In concluzie deseul extractiv ce rezulta in urma operatiilor de exploatare a lignitului din perimetru minier Rosiuta se incadreaza in categoria deseuriilor inerte (cod conf. H.G. 856/16.08.2002 – 01 01 02).*

Totodata riscul de generare a DAR a fost monitorizat prin determinarea pH – ului apei evacuate in receptorul natural (paraul Plostina).



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

### **2.5. Materiale de constructie**

In cazul constructiilor de pe platforma incintei Rosiuta, materialele utilizate in constructia sunt:

- beton, beton armat;
- beton, beton armat;
- metal (grinzi, elemente masive de fier, tabla etc.);
- caramida (zidarie, placari etc.);
- sticla;
- lemn;
- materiale plastice;
- placi de azbociment – exclusiv in cazul invelitorilor pentru urmatoarele cladiri:
  - constructii ce deservesc activitatea carierei C32 - magazie;
  - constructii inchiriere prestatorilor de S.I. magazie.

Pentru identificarea azbestului nu este necesara prelevarea de probe deoarece existenta acestuia este conformata prin modul de fabricare si compozitia placilor de azbociment.

Legat de acest aspect se precizeaza ca in cadrul HG nr. 734 din 7 iunie 2006 „privind preventirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest”, se specifica la art. 13: „Produsele care contin azbest si care au fost instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la inchiderea ciclului de viata al acestora”.

Revine ca obligatie a societatii care gestioneaza acest tip de materiale sa respecte prevederile art. 11 din HG 124/2003 si sa prezinte procesele verbale de predare catre societatea autorizata pentru colectarea si eliminarea lor.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

### 2.6. Poluarea atmosferica

#### a. Probe de aer

In cadrul "Raportului cu privire la Bilanțul de mediu de nivel I" s-a aratat ca specific activitatii miniere analizate sunt emisiile de pulberi ce au ca surse o serie de activitati cum sunt excavarea, haldarea, transportul de material steril/carbune. Alte surse de pe amplasament (cele asociate activitatilor de stocare si gestionare a combustibililor lichizi, traficul auto intern, etc.) nu genereaza cantități importante de emisii.

Astfel investigatiile realizate vor urmarii nivelul pulberilor sedimentabile si cel al pulberilor in suspensie la nivelul zonei locuite din vecinatatea perimetrlui minier.

Stabilirea indicatorilor si a punctelor de monitorizare s-a facut conform Autorizatiei de mediu cariera Rosiuta - nr. 146/17.09.2013, revizuita la data de 29.11.2016, 23.07.2019 si 18.12.2020, in corelare cu pozitia surselor de poluare fata de zona locuita si Rapoartele de inspectie/Procesele verbale de verificare a amplasamentului efectuate de autoritati nationale (GNM Gorj, APM Gorj).

La stabilirea punctelor de monitorizare s-a avut in vedere faptul ca sursele de poluare a atmosferei sunt clasificate ca fiind de tip punctiform si liniare, deschise, libere, cu durata discontinua de actiune situate la nivelul solului (corespunzator cotei la care se desfasoara activitatile generatoare de pulberi la un moment dat). Aceste surse nu li se pot atribui concentratii specifice in emisie, datorita caracterului lor liber, deschis si nedirijat.

Pentru a caracteriza nivelul imisiilor din zona locuita s-a impus completarea monitorizarii prevazute de Autorizatia de mediu nr. 146/2013 (revizuita) cu determinari de pulberi in suspensie si sedimentabile. Zonele propuse pentru monitorizare sunt zonele protejate (locuintele) aflate in prezent la o distanta mai mica de 500m de instalatiile ce genereaza pulberi, respectiv satele Rosiuta, Stirbet si Runcurelu.

Indicatorii monitorizati si metoda de masurare sunt:

⇒ imisi - PM 10

LOCALIZAREA ZONEI PENTRU MONITORIZAREA IMISIILOR – PM10

Nr. ctr	Punct de prelevare /cod proba	Localizare	Metoda de masurare	Perioada de masurare
0	1	2	3	4
1	Satul Rosiuta - gospodarie fam. Ciuta Valentina/ 256.14	Zona de nord a depozitului de carbune- satul Rosiuta		02-03.08.2022 (13:20-13:20)-24h
2	Gospodaria de apa - instalatie stropire/ 256.12	Zona de sud a depozitului de carbune - satul Rosiuta	SR EN 12341:2014	01-02.08.2022 (12:30-12:30)-24h
3	Satul Stirbet - gospodarie fam. Forlafu C-tin/ 256.13	Zona nordica a incintei miniere si a zonei de exploatare - satul Stirbet		01-02.08.2022 (12:50-12:50)-24h

⇒ imisi - pulberi sedimentabile



**BILANȚ DE MEDIU**  
**UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA**

LOCALIZAREA ZONEI PENTRU MONITORIZAREA IMISIILOR – PULBERI SEDIMENTABILE

Nr. ctr	Punct de prelevare /cod proba	Metoda de masurare	Localizare	Perioada de masurare
0	1	2	3	4
1	Satul Rosiuta - gospodarie expropriata fam. Buzarin Maria/ 256.7	STAS 10195-75	Zona de vest a depozitului de carbune-satul Rosiuta	06.07-04.08.2022
2	Satul Rosiuta - gospodarie fam. Catana/ 256.5		Zona de nord a depozitului de carbune - satul Rosiuta	
3	Satul Rosiuta - gospodarie expropriata fam. Pantelimon/ 256.6		Zona de vest a punctului de expeditei carbune - satul Rosiuta	
4	Satul Rosiuta - gospodarie expropriata fam. Ianosz Virgil/ 256.9		Zona de sud a depozitului de carbune - satul Rosiuta	
5	Satul Rosiuta - gospodarie fam. Osnaga Gheorghe/ 256.8		Zona de sud a depozitului de carbune - satul Rosiuta	
6	Satul Stirbet - gospodarie expropriata fam. Ramescu/ 256.4		Zona nordica a incintei miniere si a zonei de exploatare - satul Stirbet	
7	Satul Stirbet - gospodarie fam. Forlafu Constantin / 256.3		Zona nordica a incintei miniere si a zonei de exploatare - satul Stirbet	
8	Satul Runcurelu - gospodarie in curs de expropiere fam. Gorun Vasile / 256.2		Zona estica a zonei de exploatare - satul Runcurelu	
9	Satul Runcurelu - gospodarie fam. Sperlea Marian / 256.1		Zona estica a zonei de exploatare - satul Runcurelu	

**Locatia punctelor de monitorizare in raport cu cea mai apropiata sursa de poluare este:**

✓ Fam. Ianosz Virgil – Satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 373526.3974$  si  $Y = 341016.9113$ ) si actionarea banzii TMC 405 este de 416 m ( $X= 373935.4200$  si  $Y = 341093.0600$ ). Locuinta fam. Ianosz a fost expropriata.

✓ Fam Osnaga Gheorghe – Satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 373899.6599$  si  $Y = 340936.2568$ ) si limita stivei de carbune este de 100 m ( $X= 373964.6660$  si  $Y = 341009.2008$ ).

✓ Fam. Catana Valeriu – Satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 374575.8303$  si  $Y = 340600.0354$ ) si actionarea benzii TMC 412 – zona de expedite carbune este de 370 m ( $X= 374254.0623$  si  $Y = 340793.1927$ ). Distanta intre limita locuintei ( $X= 374575.8303$  si  $Y = 340600.0354$ ) si banda TMC 402 este de 140 m ( $X= 374631.4403$  si  $Y = 340727.6190$ ).

✓ Fam. Buzarin Maria – Satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 374132.1313$  si  $Y = 340724.9360$ ) si limita stivei de carbune este de 85 m ( $X= 374173.5974$  si  $Y = 340799.7457$ ). Locuinta fam. Buzarin Maria a fost expropriata.



**BILANȚ DE MEDIU**  
**UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA**

✓ Fam. Pantelimon – Satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 374405.5949$  si  $Y = 340656.6448$ ) si actionarea benzii TMC 412 – zona de expeditie carbune este de 200 m ( $X= 374254.0623$  si  $Y = 340793.1927$ ). Distanta intre limita locuintei ( $X= 374405.5949$  si  $Y = 340656.6448$ ) si banda TMC 402 este de 75 m ( $X= 374445.4059$  si  $Y = 340719.3201$ ). Locuinta fam. Pantelimon a fost expropriata.

✓ Fam. Ciuta Valentina – Satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 374856.1922$  si  $Y = 340515.7862$ ) si actionarea benzii TMC 401 este de 205 m ( $X= 374745.0272$  si  $Y = 340690.2203$ ). Distanta intre limita locuintei ( $X= 374856.1922$  si  $Y = 340515.7862$ ) si actionarea benzii TMC 412 – zona de expeditie carbune este de 660 m ( $X= 374254.0623$  si  $Y = 340793.1927$ ).

✓ Gospodaria de apa – Satul Rosiuta. Distanta intre limita gospodariei ( $X= 373919.4034$  si  $Y = 341025.3216$ ) si limita stivei de carbune este de 55 m ( $X= 373927.3421$  si  $Y = 341035.9432$ ).

✓ Fam. Forlafu Constantin – Satul Stirbet. Distanta intre limita locuintei ( $X= 375593.9787$  si  $Y = 341159.8969$ ) si actionarea benzii T552 este de 290 m ( $X= 375554.7728$  si  $Y = 341448.5488$ ). Distanta intre limita locuintei ( $X= 375593.9787$  si  $Y = 341159.8969$ ) si banda TMC 401 este de 380 m ( $X= 375256.2276$  si  $Y = 341348.3546$ ).

✓ Fam. Ramescu – Satul Stirbet. Distanta intre limita locuintei ( $X= 375379.4809$  si  $Y = 341301.8853$ ) si limita de functionarea a carierei-banda T541 este de 60 m ( $X= 375358.0080$  si  $Y = 341360.7769$ ). Locuinta fam. Ramescu a fost expropriata.

✓ Fam. Gorun Vasile – Satul Runcurelu. Distanta intre limita locuintei ( $X= 375734.5035$  si  $Y = 342437.9908$ ) si limita frontului de excavare este de 150 m ( $X= 375749.3403$  si  $Y = 342272.0562$ ). Locuinta fam. Gorun este in curs de exproprieare.

✓ Fam. Sperlea Marian – Satul Runcurelu. Distanta intre limita locuintei ( $X= 375223.1313$  si  $Y = 343250.5578$ ) si limita frontului de excavare este de 450 m ( $X= 375088.6157$  si  $Y = 342812.8335$ ).

Masuratorile pulberilor au fost realizate, de catre INCD ECOIND Bucuresti, laborator acreditat RENAR.

Distribuția punctelor de măsurare a imisiilor de pulberi este prezentata pe planul anexat in studiu.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

### b. Probe de zgomot

In vederea verificării conformării activității miniere cu legislația de mediu aplicabilă în domeniul zgomerului de mediu - au fost efectuate măsurări adecvate, în acord cu prevederile SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 1999-2:2018, SR 6161-1:2020 și SR 6161-3:2020.

Valorile obținute în baza măsurărilor efectuate vor fi interpretate conform standardului SR 10009/2017 și Ord. nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.

Sursele de impact prin zgomer și vibrații asociate activităților miniere sunt specifice pentru o exploatare minieră de suprafață cu flux continuu și utilaje de mare capacitate. Receptorii includ lucrătorii din cadrul exploatarii și locuitorii din zonele învecinate (satul Rosiuta, Stirbet și Runcurelu).

Pentru a caracteriza nivelul zgomerului din zona locuită s-a impus completarea monitorizării prevăzute de Autorizația de mediu nr 146/2013 (revizuită) în conformitate cu SR 6161-1:2020 și SR 6161-3:2020. Zonele propuse pentru monitorizare sunt locuințele aflate în prezent la o distanță mai mică de 500m de instalatiile limita funcțională a instalațiilor miniere, respectiv satul Rosiuta, Stirbet și Runcurelu.

Prin distribuția punctelor de monitorizare s-au urmarit:

- nivelul de zgomer din activitatea ce se desfășoară în incinta Rosiuta și zona de exploatare – zona nordică – satul Stirbet;
- nivelul de zgomer din activitatea de depozitare și expediție carbune – zona de vest a perimetru minier – satul Rosiuta;
- nivelul de zgomer din activitatea de haldare excavare – zona de est a perimetru minier – satul Runcurelu.

Punctele de monitorizare sunt următoarele:

⇒ **Nivelul de zgomer măsurat la limita vestică a perimetrului minier - zona depozitului de carbune - satul Rosiuta**

LOCALIZAREA ZONEI PENTRU MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT-SATUL ROSIUTA

PERIOADA EFECTUARII MONITORIZARII	DENUMIRE PCT. MASURARE /COD PROBA	TIP ZGOMOT	METODA DE MASURARE	1	2	11
				1	2	11
02-03.08.2022	P1/256.17	Zi/Stationar	SR ISO 1996-1:2016 ; SR ISO 1999-2:2018 SR 6161-1:2020; SR 6161-3:2020			
	P2/256.18					
	P3/256.19					
	P4/256.20					
	P5/256.21					
	P6/256.22					
	P7/256.23					
	P8/256.24					
	P9/256.25					
	P10/256.26					
	P11/256.27					

Locația punctelor de monitorizare a nivelului de zgomer



**BILANȚ DE MEDIU**  
**UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA**

P1	X= 374540.9; Y= 340667.9
P2	X= 374478.2; Y= 340703.7
P3	X= 374431.4; Y= 340722.2
P4	X= 374375.5; Y= 340729.8
P5	X= 374310.6; Y= 340736.8
P6	X= 374207.5; Y= 340768.9
P7	X= 374138.7; Y= 340818.2
P8	X= 374069.1; Y= 340884.5
P9	X= 374002.7; Y= 340946.5
P10	X= 373903.2; Y= 340974.8
P11	X= 373524.7; Y= 341048.8

⇒ Nivelul de zgomot masurat la limita estica a frontului de excavare - satul Runcurelu

LOCALIZAREA ZONEI PENTRU MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT- SATUL RUNCURELU

PERIOADA EFECTUARII MONITORIZARII	DENUMIRE PCT. MASURARE /COD PROBA	TIP ZGOMOT	METODA DE MASURARE
	1	2	11
03.08.2022	P1/256.33	Zi/Stationar	SR ISO 1996-1:2016 ; SR ISO 1999-2:2018 SR 6161-1:2020; SR 6161-3:2020
	P2/256.34		

Locatia punctelor de monitorizare a nivelului de zgomot

P1	X= 375766.7	Y= 342402.8
P2	X= 375690.6	Y= 342483

⇒ Nivelul de zgomot masurat la limita estica a frontului de excavare - satul Runcurelu

LOCALIZAREA ZONEI PENTRU MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT- SATUL RUNCURELU

PERIOADA EFECTUARII MONITORIZARII	DENUMIRE PCT. MASURARE /COD PROBA	TIP ZGOMOT	METODA DE MASURARE
	1	2	11
03.08.2022	P1/256.35	Zi/Stationar	SR ISO 1996-1:2016 ; SR ISO 1999-2:2018 SR 6161-1:2020; SR 6161-3:2020
	P2/256.36		
	P3/256.37		
	P4/256.38		

Locatia punctelor de monitorizare a nivelului de zgomot

P1	X= 375180.5	Y= 343380.9
P2	X= 375219.8	Y= 343287.4
P3	X= 375369.5	Y= 342977.1
P4	X= 375426.3	Y= 342802.8



**BILANȚ DE MEDIU  
UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA**

⇒ **Nivelul de zgomot masurat la limita nordica a incintei miniere si a zonei de exploatare - satul Stirbet**

LOCALIZAREA ZONEI PENTRU MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT-SATUL STIRBET

PERIOADA EFFECTUARII MONITORIZARII	DENUMIRE PCT. MASURARE /COD PROBA	TIP ZGOMOT	METODA DE MASURARE
	1		
04.08.2022	P1/256.28	Zi/Stationar	SR ISO 1996-1:2016 ; SR ISO 1999-2:2018 SR 6161-1:2020; SR 6161-3:2020
	P2/256.29		
	P3/256.30		
	P4/256.31		
	P5/256.32		

Locatia punctelor de monitorizare a nivelului de zgomot

P1	X= 375322.9	Y= 341128.9
P2	X= 375375.8	Y= 341133.1
P3	X= 375473.9	Y= 341154.5
P4	X= 375537.5	Y= 341153.2
P5	X= 375625.2	Y= 341142.4

Masuratorile au fost efectuate de catre INCD ECOIND Bucuresti, acreditat RENAR pentru determinări ale nivelurilor de zgomot in mediu.

Distribuția punctelor de măsurare a nivelurilor de zgomot este prezentată pe planul anexat.

#### **LABORATOARE DE ANALIZA**

Prelevarea si analiza probelor de sol, apa si pulberi s-a facut de catre angajatii laboratorului Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND.

Masurările de zgomot au fost efectuate de catre Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND.



**BILANȚ DE MEDIU  
UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA**

## **A. REZUMATUL NECONFORMARII CUANTIFICATE**

In urma realizarii Bilanțului de Mediu nivel II activitatea miniera din perimetru minier Rosiuta I, a observațiilor din teren și a încercărilor de laborator rezulta urmatoarele:

### **➤ Sol**

Stabilirea punctelor de prelevare a probelor de sol s-a facut avand în vedere potențialele surse de poluare tinând cont de faptul că sursa de poluare este reprezentată de parti distincte de instalatii/echipamente sau de anumite zone ale unității miniere.

Din analiza situației existente în cadrul perimetrului minier și incintei Rosiuta se consideră ca sursele potențiale de poluare a solului sunt:

- depozitul de carburanti amplasat în incinta Rosiuta pe platforma betonată (rezervoire supraterane). Deoarece instalatia este amplasata pe platforma betonata nu exista posibilitatea de poluare accidentală a solului în imediata vecinătate. În schimb scurgerile accidentale pot fi antrenate de apele pluviale și polua apa și solul, de aceea s-a analizat calitatea apei preluata de canalizarea pluviala/menajera și calitatea solului la limita dintre platforma incintei sociale și paraul Stirbet.

- existența uleiului în stațiile TRAFO poate constitui o sursă de poluare accidentală a solului din zona.

- depozitarea uleiului uzat pe platforma incintei-haba metalica amplasata pe platforma balastata și parțial betonata. Există posibilitatea de poluare accidentală a solului iar scurgerile accidentale pot fi antrenate de apele pluviale și polua apa, de aceea s-a analizat calitatea apei preluata de canalizarea pluviala/menajera și calitatea solului la limita dintre platforma incintei sociale și paraul Stirbet.

- depozitarea unsorii, diluantilor și vopselei în magazii. Deoarece clădirea este din zidarie cu platforme betonate nu există posibilitatea de poluare accidentală a solului prin infiltrarea uleiului în sol. În schimb scurgerile accidentale pot fi antrenate de apele pluviale și polua apa și solul, de aceea s-a analizat calitatea apei preluata de canalizarea pluviala/menajera și calitatea solului la limita dintre platforma incintei sociale și paraul Stirbet.

- depozitul de carbune – pulberile de carbune generate de activitatea minieră pot contribui la poluarea solului din zona locuită.

Poluanti monitorizati sunt cei impusi de Ord. MAPM 184/1997 anexa A.3.1. corelati cu activitatea si istoricul minier: pH, Cadmio, Arsen, Plumb, Mercur, Fenoli, Sulfat, Cupru, Nichel, Zinc, Hidrocarburi (HAP), Policlorbifenili (PCB).

### **Concluzii:**

- *terenul de amplasament al perimetrului minier și incintei Rosita se încadrează în categoria de teren cu folosință mai puțin sensibilă, incluzând toate utilizările industriale și existente, precum și suprafețele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor;*

- *rezultatele analizelor indică o calitate a solului ce se încadrează în valorile normale cu excepția indicatorilor plumb, cupru, nichel, zinc și arsen care se încadrează sub valorile pragurilor de alertă pentru folosința corespunzătoare a terenului, dar fără a impune masuri*



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

*speciale de prevenire a poluării solului și de monitorizare suplimentară a surselor potențiale de poluare;*

*- se recomanda menținerea masurilor de prevenire, reducere și compensare a formelor de impact prezентate în Raportul la bilanțul de mediu de nivel I;*

*- realizarea lucrărilor de inchidere și recultivare propuse în "Planul initial de incetare a activității la cariera Rosiuta", 705-563/2014, ce presupune în cazul zonei incintei și a statiilor trafo îndepărarea amestecului de sol, beton și balast până la dăncimea de 30 cm și aşternerea unui strat de material fertilizant.*

Concluzia generală privind calitatea solului este că exploatarea minieră nu a avut o influență negativă asupra calității solului, datorită concentrațiilor ridicate de contaminanți ce ar putea prezenta un risc pentru sănătatea locuitorilor plantelor sau animalelor.

### ➤ Apa

S-a urmarit atât calitatea apei menajere+pluviale și de asecare evacuata din perimetru miner cat și calitatea apei subterane.

Programul de monitorizare cuprinde o gamă largă de indicatori, în conformitate cu reglementările de calitate a apelor în vigoare (NTPA 001/2005, HG 352/2005, Legea nr. 458/2002) și Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 189/20 :

➤ *apa menajera și pluvială evacuata în parul Stirbet:* pH, materii în suspensie, consum chimic de oxygen-CCOCr, consum biochim de oxygen după n zile (CBO5), azotati, nitriti, fosfor total, cloruri, plumb, cadmiu, nichel, arsen, cupru, crom total, zinc, fier total, substante extractibile în solvent, agenti de suprafața anionici prin masurarea indicelui de albastru de metilen, agenti de suprafața neionici, amoniu, sulfati, continut de produse petroliere, mercur.

➤ *apa de asecare evacuata în parul Plostina:* pH, materii în suspensie, consum chimic de oxygen-CCOCr, cloruri, rezidu filtrabil la 105°C, calciu, magneziu, plumb, cadmiu, nichel, arsen, cupru, crom total, zinc, fier total, sulfati, continut în produse petroliere, mercur, hidrocarburi aromatice polaciclice (HAP).

➤ *apa subterana:* aluminiu, amoniu, cloruri, conductivitate electrică, culoare, duritate, fier total, mangan, indice de permanganate (Oxidabilitate) CCOMn, pH, sodiu, sulfati, azotati, nitriti, plumb, cadmiu, arsen, nichel, carbon organic total (TOC), clor liber, turbiditate, mercur.

Determinările de laborator privind calitatea apelor menajere+pluviale, de asecare și subterane indică următoarele:

- proba de apă menajera și pluvială prelevată din evacuarea în parul Stirbet – toți indicatorii monitorizați se încadrează în limitele admisibile conf. NTPA 001/2005, HG 352/2005 și Autorizatiei de gospodarire a apelor.

- proba de apă de asecare prelevată din evacuarea în parul Plostina – toți indicatorii monitorizați se încadrează în limitele admisibile conf. NTPA 001/2005, HG 352/2005 și Autorizatiei de gospodarire a apelor.

- probele de apă subterana prelevate din cele două fântâni (una situată în satul Runcurelu și alta în satul Stirbet) – toți indicatorii monitorizați se încadrează în limitele admisibile conf. Legii nr. 458/2002(rl), exceptie fac indicatorii fier și duritate. Aceasta depășire poate fi de natură geologică.



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA

- probele de apa subterana prelevate din cele doua foraje (F7 si F3) - toti indicatorii monitorizati se incadreaza in limitele admisibile conf. Legii nr. 458/2002(rl), exceptie fac indicatorii fier si duritate, mangan si amoniu. Acesta depasire poate fi de natura geologica.

### **Concluzii:**

- *probele prelevate din apele de suprafata si subterana, nu prezintă urme de contaminare cu hidrocarburi, produse petroliere sau metale;*
- *probele de apa prelevate din subteran indica o calitate buna a apei;*
- *calitatea apei de suprafata si subterana nu a suferit influente calitative negative datorate activitatilor miniere din zona;*
- *se recomanda mentinerea masurilor de preventie, reducere si compensarea a formelor de impact prezentate in Raportul la bilantul de mediu de nivel I.*

*Rezultatele determinărilor relevă faptul că nu s-a observat un impact al exploatarii miniere Rosiuta asupra calității apelor prin evacuarile menjere, pluviale si de asecare in receptorii naturali.*

### ➤ Aer

S-a urmarit calitatea aerului in zona locuita prin monitorizarea urmatorilor indicatori:

- pulberi PM10,
- pulberi sedimentabile.

Zonele de monitorizare pentru calitatea aerului sunt:

- Satul Rosiuta - limita incintei industriale-zona de exploatare vestica,
- Satul Stirbet - limita incintei industriale-zona de exploatare nordica,
- Satul Runcurelu - limita incintei industriale-zona de exploatare estica

**Concluzii** - comparand situatia existenta privind calitatea aerului zona monitorizata se situeaza sub pragul superior de evaluare pentru sănătatea populației, stabilit conform Legii 104/2011 si STAS 12574/1987, exceptie fac urmatoarele puncte:

- gospodaria fam. Gorun Vasile din satul Runcurelu. Distanta intre limita locuintei ( $X= 375734.5035$  si  $Y = 342437.9908$ ) si limita frontului de excavare este de 150 m ( $X= 375749.3403$  si  $Y = 342272.0562$ ).

Analizând rezultatele măsurărilor efectuate comparativ cu limitările din STAS 12574- 87 corespunzatoare timpilor de mediere indicati se constată că, pentru pulberile sedimentabile concentrațiile in aer s-au situat peste valoarea limită. In prezent gospodaria fam. Gorun Vasile este in curs de expropiere deoarece prina avansarea carierei zona va fi excavata. Ca masura de compensare a impactului negativ se propune finalizarea urgenta a procedurilor de expropiere a gospodariei si monitorizarea nivelului pulberilor la gospodariile neexpropiate si aflate in imediata vecinatate a frontului de lucru.

- gospodaria fam. Ciuta Valentina din satul Rosiuta. Distanta intre limita locuintei ( $X= 374856.1922$  si  $Y = 340515.7862$ ) si actionarea benzii TMC 401 este de 205 m ( $X= 374745.0272$  si  $Y = 340690.2203$ ). Distanta intre limita locuintei ( $X= 374856.1922$  si  $Y = 340515.7862$ ) si actionarea benzii TMC 412 – zona de expedite carbune este de 660 m ( $X= 374254.0623$  si  $Y = 340793.1927$ ).



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

Analizând rezultatele măsurărilor efectuate comparativ cu limitările din Legea 104/2011 corespunzătoare timpilor de mediere indicati se constată că, pentru pulberile în suspensie PM10, concentrațiile în aer s-au situat peste valoarea limită. Ca masură de reducere a impactului negativ se propun:

- functionarea în perioada de lucru a utilajelor și în perioada de vînt puternic a instalațiilor de umectare aferente buncărelor benzilor TMC 407/408 și a celei de ceata din zona depozitului de carbune;
- măsuri de suprimare a prafului - stropiri și curătirea de noroi a drumurilor de acces. Distanța dintre gospodarie și drumul de exploatare ce face legătura între zona incintei și zona depozitului de carbune este de 180 m.

### ➤ Zgomot

In vederea verificării conformării activitatii miniere cu legislația de mediu aplicabila in domeniul zgomotului de mediu - au fost efectuate masurari adecvate, in acord prevederile SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 1999-2:2018, SR 6161-1:2020 si SR 6161-3:2020.

Prin distributia punctelor de monitorizare s-au urmarit:

- nivelul de zgomot din activitatea ce se desfășoara în incinta Rosiuta și zona de exploatare – zona nordică – satul Stirbet;
- nivelul de zgomot din activitatea de depozitare și expediție carbune – zona de vest a perimetrlui minier – satul Rosiuta;
- nivelul de zgomot din activitatea de haldare excavare – zona de est a perimetrlui minier – satul Runcurelu.

**Concluzie - valorile nivelurilor de zgomot obținute prin testare se încadrează sub limita impusă de STAS 10009/2017 în toate zonele monitorizate.**

### CONCLUZIE GENERALA

In urma investigatiilor efectuare in cadrul Bilantului de mediu de nivel II, pe amplasamentul incintei si carierei Rosiuta nu s-au constatat aspecte de neconformare legate de prezenta unor surse semnificative de poluare care aduc prejudicii mediului prin functionarea curenta sau anterioara – nu este cazul de propuneri pentru programul de conformare

*Avand in vedere datele expuse anterior nu s-a constatat prezenta unor surse de poluare sau surse de riscuri tehnologice care aduc prejudicii negative semnificativ componentelor de mediu prin functionarea curenta sau anterioara. Astfel nu se propune program de conformare si nu se recomanda evaluarea riscului. Respectarea masurilor prezentate in Cap. B din RAPORTUL LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL II, completeate de obligatiilor impuse de licenta de exploatare nr. 3497/2022 si documentatiile in baza carora a fost emisa au un rol important in controlul poluarii factorilor de mediu si reducera riscului poluarii. Programul de conformare impus de Autorizatia de mediu nr. 146/17.09.2013 (revizuita) este in curs de finalizare.*



**BILANȚ DE MEDIU**  
**UMC MOTRU – SECTOR ROSIUTA**

**B. REZUMATUL OBLIGAȚIILOR NECUANTIFICATE SI AL OBLIGAȚIILOR CONDITIONATE DE UN EVENIMENT VIITOR SI INCERT, INCLUSIV RECOMANDARI PENTRU STUDII DE URMĂRIRE, PENTRU CUANTIFICAREA ACESTORA, CAND ESTE POSIBIL**

Avand in vedere conditiile actuale din incinta si cariera Rosiuta precum si evolutia viitoare a lucrarilor miniere obligatiile necuantificabile si/sau obligatiile conditionate de un eveniment viitor si incert sunt reprezentate de masurile de protectie si evitarea a accidentelor si avariilor ce pot aduce prejudicii mediului, astfel:

- respectarea măsurilor și condițiilor prevăzute în **Avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 2040/2020** pentru Planul de gestionare a deșeurilor din industria extractivă pentru perimetru minier Roșița;

- respectarea prevederilor Ordinului 119/2014, modificat si completat de Ordinul nr. 994/2018 pentru aprobatia Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare privind zonele de locuit si SR 10009/2019;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 si STAS 12574-87 privind calitatea aerului înconjurător;

- asigurarea eliminării deșeurilor în siguranță pe termen lung și în perioada post-închidere, conform art.8 alin.(2) din HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă;

- respectarea prevederilor art. 10 alin (3) din HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă, conform căruia Planul de gestionare a deșeurilor este revizuit la fiecare 5 ani și/sau modificat corespunzător, în cazul în care sunt schimbări substantiale în exploatarea instalației pentru deșeuri ori ale caracteristicilor deșeurilor depozitate;

- orice modificări privind Planul de gestionare a deșeurilor se comunică Ministerului Mediului prin Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

- nu se va permite părăsirea punctului de încărcare și accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;

- conducătorii auto nu vor circula cu vehiculele care transportă materiale vrac neacoperite cu prelată, iar în cazul în care vehiculul este prevăzut prin construcție cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanșeitatea;

- abandonarea, aruncarea sau depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice tip este interzisă;

- să predea deșeurile pe bază de contract unor colectori sau unor operatori economici care desfășoară operațiuni numai în instalații, prin procese sau activități autorizate de autoritățile publice competente, sau să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii;

- colectarea selectivă a deșeurilor, să nu se amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase în vederea valorificării sau eliminării acestora;

- depozitarea selectivă și temporară a deșeurilor se va face numai în spațiile prevăzute în acest scop, evitându-se formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate;



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTA

- evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și transmiterea acesteia anual la APM Gorj;
- să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă;
- instruirea personalului pentru transportul și manipularea substanțelor periculoase;
- se va asigura instruirea personalului pentru manipularea substanțelor și preparatelor periculoase în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
- se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipientelor utilizate pentru depozitarea substanțelor periculoase;
- să respecte reglementările privind protecția atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reținere și neutralizare a poluanților atmosferici;
- să asigure, cand este cazul diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental;
- colectarea uleiurilor uzate în recipiente închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic și stocarea până la predare în spații corespunzătoare amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea surgerilor necontrolate, pe categorii de deșeuri;
- se interzic deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, subterane și în sistemele de canalizare, evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate precum și abandonarea amestecarea deferitelor categorii de uleiuri uzate;
- respectarea tehnologiei haldare conform „Planului de gestionare a deșeurilor din industria extractivă perimetru minier Rosiuta”, simbol 705-584, elaborat de SC ICSITPML Craiova” și avizat de ANRM Bucuresti prin AVIZUL nr. 2040/2022, pentru evitarea fenomenelor de degradare a terenurilor limitrofe zonei aprobate pentru lucrările miniere.
- respectarea geometriei haldei și carierei conform „Actualizare plan de dezvoltare perimetru Rosiuta, simbol 705-614/2020”, elaborat de SC ICSITPML Craiova, corelată cu Studiile geotehnice, Proiectele tehnice existente și cele ce se vor executa în perioada următoare;
- pentru controlul haldei în formare și conservare (art. 2.9 din Prescripții tehnice privind proiectarea, realizarea și o conservarea haldelor - PT-C-39 și art 3.1.5 din Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor -



## BILANȚ DE MEDIU UMC MOTRU – SECTOR ROȘIUTĂ

Indicativ P 130-1999) se vor intocmii Studii geotehnice si Proiectele tehnice de executie;

- respectarea Prescripțiilor tehnice privind proiectarea, realizarea și conservarea haldelor -PT-C-39 și Normele specifice de protecția muncii pentru extragerea substanțelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate - Partea I - lignit, aprobate cu Ord. 741/2000;

- respectarea normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor - P 130-1999;

- realizarea de măsuri de protecție în perioada de vară când concentrația de praf din atmosferă crește datorită perioadei de secetă și/sau vânturi puternice, particulele de praf putând fi antrenate și transportate pe distanțe mari din carieră, halde, depozit de cărbune prin stropirea zonelor de acces și manevre, prin creare de perdele arboricole pe traseul de transport acolo unde este posibil și utilizarea instalatiei de umectare din depozitul de carbune.

- luarea de măsuri de prevenire a autoaprinderii cărbunelui în perioadele foarte călduroase în depozitul de cărbune al carierei (executarea de stropiri, afânarea periodică a cărbunelui);

- pentru a împiedica autoaprinderea carbunelui stratele care afloreaza nu se descoperteaza complet, lasand un strat de steril de cca. 10-15 cm;

- pentru izolarea unui foc sau a unui pilier de carbune abandonat, se vor crea zone de rambleu total sau înnamolire;

- respectarea limitelor perimetrului aprobat pentru exploatarea zăcământului fără afectarea altor suprafețe;

- menținerea unei zone de tampon de siguranta intre lucrările miniere si terenul natural;

- exploatarea constructiile si instalatiile de captare, distributie, evacuare si epurare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- anuntarea producerii de avarii, defecțiuni la instalațiile de captare și evacuare a apelor (atât autoritatea de gospodărire a apelor cât și autoritățile intereseate, conform planului de apărare);

- se va urmări starea canalelor și rigolelor de colectare ape pluviale. Se va verifica, în special, nivelul de colmatare și se va interveni pentru curățire;

- în cazul provocării unor poluări accidentale în receptori, să anunțe S.G.A. Gorj, A.P.M. Gorj și A.B.A. Jiu-Craiova;

- intocmirea si avizarea Programului anual de exploatare si a Planul de preventie si lichidare a avariilor conform "Ord. nr. 47/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind elaborarea și avizarea programelor anuale de exploatare".

- constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului, conform Ord. nr. 202/2881/2348 din 4 decembrie 2013.

- menținerea programului de monitorizare impus de actele de reglementare.

Respectarea acestor cerinte, a licentei de exploatare nr. 3497/2002 si a obligatiilor impuse de documentatiile in baza carora a fost emisa, va crea premizele aducerii la o stare cat mai apropiata de situatia initiala a amplasamentului la incetarea activitatii.

### INTOCMIT

ing. Damian Ciorei

DIRECTOR GENERAL  
S.C. I.C.S.I.T.P.M.E.S.A.  
ing. Gheorghe Goreci